

診断結果

お客様名

診断開始日時 終了電圧

診断終了日時



※異常のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果	 エンジン 異常3個	 トランスミッション -	 パワーステアリング 正常
EV/HEV HV/PHV/EV -	 ABS 正常	 エアバッグ 正常	 その他 -

 先進安全装置	カメラ	-
	レーダー	-
	後方支援	-
	駐車支援	-
	Lidar	-

診断車両情報

メーカー 車名

ナンバー 車体番号

初年度登録日 型式

事業所情報

事業所名

住所

TEL FAX

テスター
シリアル

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	異常個数	異常箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	

全システム故障診断結果 (過去故障)

No.	システム名	診断結果	異常個数	異常箇所
1	エンジン - エンジン	異常	3	P1603 エンスト検出
2				P1604 エンスト検出
3				P1605 始動不良
4	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
5	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
6	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	異常個数	異常箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	